Terminación LC con Cable de 3.0mm

© Panduit Corp. 2022

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FS057-SPA

Cable Revestido con 3.0mm al Descubierto

1. Coloque primero la bota en el extremo pequeño del cable; luego, coloque la manga de crimpado en el extremo pequeño del cable. Deslice ambos hacia atrás donde no estorben.
2. Prepare el cable de la misma manera que el cable de 1.6/2.0 mm, PERO use la abertura de 1.3mm (o #16AWG) en el pelacables para quitar la cubierta.

Conectar el Ferrúl al Cable Revestido de 3.0mm

3. Conecte la fibra al ferrúl de la misma manera que en el procedimiento del cable de 1.6/2.0 mm

Crimpar el Cable Revestido de 3.0mm

4. Prepare el conjunto del conector para ser crimpado de la misma manera que el de 1.6/2.0 mm.
5. Deslice la manga de crimpado sobre el eje, atrapando el hilo de aramida entre la manga de crimpado y el área ranurada del eje. Asegúrese de que permanezca en esta ubicación durante el proceso de crimpado.
6. Coloque la manga de crimpado en el espacio del dado de crimpado que está más cerca de la empuñadura (es decir, el espacio sin las ranuras). El extremo grande de la manga de crimpado quedará al ras con el borde frontal del espacio del dado de crimpado.
7. Para crimpar la manga, apriete la herramienta hasta que se pueda volver a abrir la empuñadura para crimpar la manga. No vuelva a crimpar. El *Kevlar* y el crimpado del revestimiento se realizan en una sola maniobra.

Corte y Pulido

8. Siga las instrucciones estándar para el Corte y Pulido del conector.

Ensamblar el Conector y la Bota

9. Deslice la bota hacia arriba del cable hasta que se detenga en la parte posterior del conector. Puede haber algo de resistencia cuando se presiona la bota sobre la manga de crimpado. Gire la bota de modo que el lado delgado del extremo rectangular de la bota esté alineado con los lados del cuerpo del conector y el pestillo.

Consulte las instrucciones de instalación estándar PN340*.
* Indica carta de revision.











Para Obtener Instrucciones en su Idioma y Soporte Técnico, consulte:
www.panduit.com/resources/install_maintain.asp

www.panduit.com

Correo electrónico:
techsupportlatam@panduit.com
Teléfono:
1-800-969-4200 | Guadalajara - México